

Cigacice, 19.10.2022

INFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ W ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14

1 Oznaczenie prowadzącego Zakład

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
tel. 68 385 02 50, fax. 68 385 03 34
telefon kontaktowy w razie awarii: 68 385 02 00
e-mail: rockwool@rockwool.pl

2 Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zgodnie z art. 261 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust.1 oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takiej awarii oraz udostępnienia tych informacji społeczeństwu.

Zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) Zakład ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. został sklasyfikowany jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).

W związku z powyższym prowadzący zakład potwierdza, że:

- ✓ ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., zakład w Cigacicach podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym,
- ✓ Dokonał zgłoszenia ZDR Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
- ✓ Przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze następującą dokumentację:
 - Program Zapobiegania Awariom,
 - Raport o Bezpieczeństwie,
 - Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

3. Opis działalności zakładu

Głównym przedmiotem działalności Zakładu ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. w Cigacicach jest produkcja wyrobów do izolacji termicznej, akustycznej i ogniochronnej z wełny skalnej. Wełna skalna wytwarzana jest na trzech liniach produkcyjnych.

Dodatkowo na terenie Zakładu znajdują się i działają inne obiekty nierozzerwalnie powiązane z liniami do produkcji wełny skalnej:

- ✓ instalacja produkcji żywicy fenolowo-formaldehydowej,
- ✓ instalacja do produkcji tlenu,
- ✓ instalacja do wytwarzania pary technologicznej,
- ✓ instalacje do odprowadzania i oczyszczania: wód opadowych i roztopowych, ścieków ze stacji uzdatniania wody i stacji odwróconej osmozy, i ścieków bytowych,
- ✓ ujęcia wód podziemnych.

Ponadto na terenie zakładu działają następujące instalacje:

- ✓ wydział ROCKFON (linie: PANEL, GJALL, CITO, OMNI), gdzie wytwarzane są panele do sufitów podwieszanych wykonywane na bazie płyt z wełny skalnej,
- ✓ wydział konfekcjonowania wyrobów, gdzie produkty z wełny skalnej są dodatkowo obrabiane,
- ✓ kotłownia gazowa (kotły wodne c.o.),
- ✓ brykietownia, gdzie produkowane są brykiety cementowe używane do produkcji wełny skalnej.

4 Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Na terenie Zakładu znajdują się następujące substancje niebezpieczne decydujące o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Nazwa substancji	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Klasa zagrożenia
Formalina r-r 37-49%	H301	Działa toksycznie po połknięciu; Toksyczność ostra, Kategoria 3
	H311	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; Toksyczność ostra, Kategoria 3
	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Działanie żrące na skórę, Kategoria 1B
	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry; Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1
	H330	Wdychanie grozi śmiercią; Toksyczność ostra, Kategoria 2
	H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; Działanie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, Kategoria 3
	H341	Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne; Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Kategoria 2
	H350	Może powodować raka; Rakotwórczość, Kategoria 1B
Fenol	H301	Działa toksycznie po połknięciu; Toksyczność ostra, Kategoria 3
	H311	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; Toksyczność ostra, Kategoria 3
	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Działanie żrące na skórę, Kategoria 1B
	H331	Działa toksycznie w następstwie wdychania; Toksyczność ostra, Kategoria 3
	H341	Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne; Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Kategoria 2
	H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie; Działa toksycznie na narządy docelowe – powtarzane narażenie, Kategoria 2

Nazwa substancji	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Klasa zagrożenia
	H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, Kategorie 2
Woda amoniakalna r-r 25-37%	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Działanie żrące na skórę, Kategorie 1B
	H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; Działanie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, Kategorie 3
	H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, Kategorie 2
Wodorotlenek potasu r-r 50%	H290	Może powodować korozję metali; Substancja powodująca korozję metali, Kategorie 1
	H302	Działa szkodliwie po połknięciu; Toksyczność ostra, Kategorie 4 – droga pokarmowa
	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Działanie żrące na skórę, Kategorie 1A
Tlen ciekły	H270	Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz
	H281	Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia
Pył węglowy	-	Nie dotyczy
Olej impregnacyjny	-	Nie dotyczy

5 Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej na terenie Zakładu zidentyfikowano następujące główne (najbardziej prawdopodobne) scenariusze awaryjne:

- ✓ Wyciek fenolu podczas rozładunku autocysterny z rozerwanego węża na stanowisku rozładunkowym surowców masowych,
- ✓ Wyciek wody amoniakalnej ze zbiornika magazynowego do tacy zabezpieczającej
- ✓ Eksplozja zbiornika magazynowego ciekłego tlenu,
- ✓ Wybuch pyłu węglowego wewnątrz silosu magazynowego,
- ✓ Wyciek ciekłego tlenu z instalacji produkcji tlenu z powodu nadmiernego wzrostu ciśnienia w zbiorniku buforowym,
- ✓ Wypływ strumienia gazu ziemnego pod ciśnieniem z gazociągu na instalacji zasilania pieca gazem ziemnym.

Zakład posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu wystąpienia awarii, wykrywaniu i ograniczenia jej skutków.

Do środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia wymienionych awarii, należą:

- ✓ ustalony system alarmowania pracowników, kierownictwa, wewnętrznych oraz zewnętrznych służb ratowniczych,
- ✓ ustalona procedura ewakuacji osób,
- ✓ zwiększenie ciśnienia wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej stanowiącej źródło wody do celów przeciwpożarowych,
- ✓ podjęcie czynności ratowniczych, w tym udzielenie pierwszej pomocy przed przybyciem pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej, chemicznej lub zespołu ratownictwa medycznego,
- ✓ zastosowanie urządzeń i instalacji zabezpieczających procesy technologiczne,
- ✓ zastosowanie bezpiecznych procedur zatrzymania instalacji stwarzających zagrożenie,
- ✓ procedura organizacji przyjęcia sił i środków zewnętrznych podmiotów ratowniczych.

6 Opis systemu bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska naturalnego

6.1 Organizacyjne środki bezpieczeństwa

Na system środków organizacyjnych ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej oraz mających za zadanie zminimalizować skutki potencjalnej awarii składają się:

- ✓ system procedur postępowania dla każdego stanowiska pracy w zakładzie na wypadek awarii,
- ✓ system szkoleń i programów motywacyjnych (raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych) minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii jak i minimalizujących skutki,

- ✓ zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem ISO 14001, ISO 9001,
- ✓ system monitoringu instalacji.

W sytuacji wystąpienia pożaru lub eksplozji podstawowym organem są zakładowe brygady przeciwpożarowe, działające zgodnie z informacjami zawartymi w:

- ✓ Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- ✓ Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym,
- ✓ procedurach poszczególnych działań,
- ✓ planach przygotowujących do działań w nagłych wypadkach – wytyczne,
- ✓ podstawowych informacjach nt. nagłych wypadków,
- ✓ liście kontrolnej w nagłych wypadkach – scenariusze.

W przypadku sytuacji wycieku substancji chemicznych szczegółowe informacje dot. postępowania zawarte są w:

- ✓ instrukcji postępowania do działań w nagłych wypadkach,
- ✓ Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym,
- ✓ procedurach poszczególnych działań,
- ✓ planach przygotowujących do działań w nagłych wypadkach – wytyczne,
- ✓ podstawowych informacjach nt. nagłych wypadków,
- ✓ liście kontrolnej w nagłych wypadkach – scenariusze.

6.2 Techniczne środki bezpieczeństwa

W ramach technicznych środków bezpieczeństwa wyróżnić można następujące w zależności od rodzaju substancji i zagrożeń jakie mogą wystąpić:

Instalacja 1: Stanowisko rozładunku surowców chemicznych

Stanowisko rozładunku jest instalacją przeznaczoną do dolnego rozładunku za pomocą przewodu rozładunkowego (węży wyposażonych w zawory sucho zrywne) z autocystern do zbiorników magazynowych. Stanowisko rozładunku surowców z autocystern zlokalizowane jest na szczelnej tacy wychwytovej.

Instalacja 2: Taca zbiorników magazynowych

Zbiorniki magazynowe surowców do produkcji żywicy umieszczone są w szczelnych tacach wychwytowych o pojemności równej pojemności danego zbiornika magazynowego.

W skład instalacji magazynowej, zlokalizowanej w północnej części Zakładu, wchodzi:

Nr zbiornika	Pojemność	Substancja niebezpieczna
Zbiornik nr V101	V = 200m ³	Formaldehyd 37% r-r wodny
Zbiornik nr V102	V = 100m ³	Fenol
Zbiornik nr V103	V = 100m ³	Woda amoniakalna 25-32% r-r wodny
Zbiornik nr V104	V = 100m ³	Olej impregnacyjny BS 30/85
Zbiornik nr V105	V = 50m ³	Wodorotlenek potasu 46% r-r wodny

Instalacja 3: Stanowisko rozładunku i magazynowania ciekłego tlenu

Ciekły tlen dostarczany jest autocysternami specjalnej konstrukcji do magazynu tlenu - tacy zawierającej 4 zbiorniki na tlen ciekły (taca zawiera dodatkowo 1 zbiornik na CO₂); wszystkie zbiorniki na tlen ciekły są tego samego typu o pojemności całkowitej 61 620 [l] każdy.

Instalacja 4: Instalacja ciągłego wytwarzania tlenu Linde

Tlen wytwarzany jest w specjalnej instalacji za pomocą technologii rozdziału gazów z powietrza. Wyselekcjonowany gaz – tlen, sprężany jest i przesyłany do instalacji wytwarzania wełny skalnej.

Instalacja 5: Stanowisko rozładunku i magazynowania pyłu węglowego

Instalację stanowi stanowisko pneumatycznego rozładunku oraz 2 silosy na pył węglowy o pojemności roboczej 118 m³.

Pył węglowy dostarczany jest autocysternami i rozładowywany w atmosferze azotu (w cysternie) do 2 silosów magazynowych za pomocą systemu pneumatycznego.

Instalacja 6: Instalacji zasilania pieca linii CIG 12 gazem ziemnym

Instalacja zasilania pieca gazem ziemnym wyposażona jest w katalityczne detektory gazu.

7 Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii

Ze względu na zastosowane technologie, rodzaj zagrożeń jak i potencjalny obszar wpływu nie przewiduje się, by mogące powstać zagrożenia mogły oddziaływać na mieszkańców.

W związku z tym nie przewiduje się odrębnych procedur dotyczących informowania ludności na temat wystąpienia zagrożeń, za wyjątkiem tych które służą wewnętrznej informacji i planowaniu działań operacyjno-ratowniczych.

W sytuacji alarmowej Portiernia nr 1 ma za zadanie służyć jako centrum powiadamiania alarmowego ROCKWOOL Polska.

W portierni znajdują się:

- ✓ wykazy telefoniczne wszystkich abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej Spółki.
- ✓ wykaz Zakładowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (nazwiska, zajmowane funkcje, adresy, nr telefonów). Zespół przejmuje obowiązki w zakresie zwalczania pożaru i zadania w zakresie ewakuacji osób.
- ✓ wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy z podaniem lokalizacji miejsc i tzw. punktów pierwszej pomocy.

Do Portierni nr 1 doprowadzone zostały sygnały alarmowe od instalacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru z monitorowanych przez ten system obiektów.

8 Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie ROCKWOOL Polska w przypadku poważnej awarii.

Procesy technologiczne są stale monitorowane przez zautomatyzowane systemy komputerowe. Każda najmniejsza awaria uruchamia procedury naprawcze, alarmowe i ostrzegawcze.

W przypadku awaryjnego uwolnienia znacznych ilości substancji, co jest mało prawdopodobne, strefy niebezpieczne mieszczą się w obrębie Zakładu i przylegających terenów leśnych.

8.1 Amoniak

W ekstremalnych przypadkach na obszarze przylegającym do zakładu, w północnej części Zakładu do 140 m od jego granicy możliwe jest wyczuwanie zapachu amoniaku, jednak obliczone stężenia nie przekraczają ustalonych norm oraz nie powinny wywoływać żadnych skutków zdrowotnych.

W odległości do 30 m stężenie par amoniaku może być uciążliwe, człowiek może przebywać w tej strefie w czasie do 1 godziny bez doświadczenia lub rozwoju nieodwracalnych lub innych poważnych, niekorzystnych dla zdrowia efektów, bądź symptomów pogarszających zdolności indywidualne do podjęcia samodzielnych akcji ochronnych.

W obrębie strefy nie znajdują się jakiegokolwiek budowle, zabudowa mieszkalna oraz szlaki komunikacyjne. Teren w sąsiedztwie potencjalnego oddziaływania stanowią nieużytki, pola oraz tereny leśne.

W przypadku wycucia zapachu amoniaku lub po usłyszeniu sygnałów ostrzegawczych na terenie Zakładu:

- ✓ osoby znajdujące się w strefie wyczuwalnej powinny udać się do domów zamknąć okna i drzwi ustawić radioodbiornik na lokalną stację radiową lub włączyć telewizję cyfrową,
- ✓ prowadzący pojazdy mechaniczne nie powinni ich zatrzymywać w miejscach, które mogły by blokować ciągi komunikacyjne oraz miejsca zbiórek do ewakuacji pracowników,
- ✓ w przypadku awarii lub wypadku cysterny dowożącej niebezpieczne środki chemiczne
- ✓ maksymalna strefa niebezpieczna przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może wynosić około 140 m od miejsca awarii.

8.2 Tlen ciekły

W ekstremalnych przypadkach na obszarze przylegającym do zakładu w zachodniej jego części (przy granicy działki) możliwe jest zaobserwowanie przemieszczającej i rozrzedzającej się białej mgły będącej znakiem wycieku ciekłego tlenu.

Stężenie chmury w obszarze poza granicami zakładu nie stwarza niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, nie mniej zaleca się nie zbliżać i nie przebywać w tym obszarze, gdyż może to utrudniać prowadzenie działań jednostkom ratowniczym.

Należy także mieć na uwadze możliwość przemieszczania się drobnych odłamków konstrukcji stalowych zbiorników na tlen odrzuconych w przypadku ich eksplozji.

8.3 Pył węglowy

W ekstremalnych przypadkach na obszarze przylegającym do ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. we wschodniej części Zakładu przy granicy działki możliwe jest zaobserwowanie przemieszczającej i rozrzedzającej się czarnego dymu będącej znakiem uwolnienia pyłu węglowego.

Stężenie chmury w obszarze poza granicami zakładu nie stwarza niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, nie mniej zaleca się nie zbliżać i nie przebywać w tym obszarze, gdyż może to utrudniać prowadzenie działań jednostkom ratowniczym.

Należy także mieć na uwadze możliwość przemieszczania się drobnych odłamków konstrukcji stalowych zbiorników na pył węglowy odrzuconych w przypadku ich eksplozji.

Zapamiętaj!!!

Nie bądź kibicem zdarzenia i oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia lub urazu.

Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

Nie zbliżaj się także do terytorium Zakładu minimalizując swoją ekspozycję na potencjalne niebezpieczeństwo.

W przypadku zaobserwowania w Zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, tj.:

- ✓ Unoszący się dym, chmurę, mgłę, pył, huk wybuchu
- ✓ Wzmożony ruch pojazdów jednostek ratowniczych
- ✓ Usłyszenie komunikatu

Należy (w zależności od przebiegu zdarzenia):

- ✓ Zachować spokój,
- ✓ Stosować się do komunikatów wydawanych przez ekipy ratownicze oraz przekazane mediom,
- ✓ Zamknąć okna mieszkania,
- ✓ Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,

Będąc na terenie otwartym:

- ✓ Obserwować kierunek wiatru i przemieszczania się dymu
- ✓ Opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru i przemieszczającego się z nim wiatru

W przypadku konieczności ewakuacji:

- ✓ Ewakuować się ze strefy zagrożenia na polecenie kierującego akcją ratowniczą,
- ✓ Opuścić mieszkanie lub teren objęty akcją ratowniczą,
- ✓ Sprawdzić czy wszyscy domownicy (lokatorzy) opuścili mieszkanie/teren
- ✓ Zamknąć mieszkanie,
- ✓ Jeżeli jest możliwość zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy, telefon, dokumenty, klucze do mieszkania i samochodu.

9 Wykaz telefonów alarmowych służb ratowniczych:

Telefon alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Policja: 997

Wykaz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych		
1.	Urząd miejski Sulechów Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów	tel. 68 385-11-00 fax. 68 385-46-86
2.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64 66-400 Gorzów Wielkopolski	Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego tel. 95 733 83 00 tel. 95 733 83 61 tel. 95 733 83 62
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5 65-074 Zielona Góra	Miejskie Stanowisko Kierowania Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 68 457 56 40
4.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Góra	tel. 68 454 85 50

Powyższa informacja została umieszczona na stronie www.rockwool.pl, umieszczona w wewnętrznej platformie RockSHE oraz przekazana jednostkom organizacyjnym i administracyjnym współpracującym z ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

10 Informacje dodatkowe

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, z wyłączeniem informacji niejawnych, uzyskać można w siedzibie ROCKWOOL Polska

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
Ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
Tel.: 68 385 02 50
Fax: 68 385 02 34
E-mail rockwool@rockwool.pl